

MATERIALE AUTOADESIVO: APPLICAZIONE CON METODO A SECCO

1. Riempire il flacone spray con 15 parti di acqua e 1 parte di detersivo neutro per piatti. Pulire la superficie con la miscela e risciacquare con acqua.
2. Asciugare la superficie con un panno privo di peli.
3. Bagnare e asciugare la superficie con alcool isopropilico al 70% usando un panno privo di peli.
4. Asciugare completamente tutti i rivetti e le zone di giunzione con un riscaldatore industriale.
5. Decidere se utilizzare metodi di applicazione verticali o orizzontali (la dimensione influenzerà notevolmente la vostra scelta).
6. Allineare la grafica utilizzando un nastro adesivo da 5 cm, fissando la parte superiore della pellicola adesiva con il nastro incollato 2,5 cm alla superficie e 2,5 cm sulla grafica. Questo si tradurrà in un'applicazione a cerniera.
7. Togliere la pellicola adesiva dal supporto lentamente e con attenzione: nel contempo applicare con una spatola l'area adesiva alla superficie di applicazione.
8. Usare movimenti sovrapposti dal centro verso l'alto o il basso e dal centro verso i lati, assicurandosi che tutta l'aria venga rimossa.
9. Riporre particolare attenzione ai rivetti (se presenti). L'uso attento di due spatole permetterà di rimuovere l'aria intrappolata durante l'utilizzo di un riscaldatore industriale.
10. Al termine, tutte le zone devono essere nuovamente spatolate prima che l'adesivo si asciughi (con particolare attenzione ai bordi).
11. Rimuovere il materiale in eccesso.
12. Per ottenere risultati migliori, lasciare asciugare per due ore.

È possibile richiedere maggiori informazioni mandandoci una richiesta di contatto:

https://www.ritrama.com/it/contatti/#richiesta_informazioni

IMPORTANTE

Tutti i prodotti Ritrama sono oggetto di rigorosi controlli di produzione che ne consentono di garantire l'ottima qualità. Le dichiarazioni, le informazioni tecniche, i dati, i valori e le raccomandazioni riguardanti i prodotti di Ritrama si basano su ricerche e test che riteniamo attendibili, ma non costituiscono assicurazione o garanzia di qualsiasi natura.

Considerando i molteplici usi dei prodotti Ritrama, si raccomanda all'utente di testare i prodotti prima del loro uso, così da determinare e verificare l'idoneità e le prestazioni del prodotto per la sua applicazione e gli scopi previsti.

I metodi di conversione e applicazione dei materiali autoadesivi di Ritrama sono molteplici ed è pertanto essenziale che gli utenti siano consapevoli del metodo specifico da utilizzare prima di iniziare la produzione.

Stampa: È sempre altamente raccomandato effettuare una prova di compatibilità tra il prodotto, le stampanti e gli inchiostri prima di stampare il prodotto.

Sistemi e condizioni di applicazione: si raccomanda di testare sempre le prestazioni del prodotto nelle condizioni di applicazione effettive come stato del supporto (forme ruvide, lisce, piatte o irregolari, curve moderate, con o senza rivetti); tecnologia applicatrice (applicazione a mano o linee completamente automatizzate); stress specifico sul materiale Ritrama a seguito di applicazione (temperatura alta e/o bassa, stress meccanico, esposizione a condizioni ambientali difficili), etc.

Poiché i prodotti di Ritrama sono utilizzati in condizioni che possono sfuggire al suo controllo, come ad esempio quelle sopra elencate, Ritrama non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti.

Ritrama si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso, a sua esclusiva discrezione, i prodotti, le loro caratteristiche e le specifiche tecniche.

Tutti i prodotti di Ritrama sono venduti in base alle condizioni generali di vendita di Ritrama indicate nella seguente pagina web di Ritrama: [http://www.ritrama.com/it/condizioni di vendita/](http://www.ritrama.com/it/condizioni_di_vendita/).